

## TR-600问题 - 错误 #377

### TR600 生产002编号旋转电位计读值偶尔为0

2018-01-09 08:58 - zhangzhihui

状态:	新建	开始日期:	2018-01-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-09
指派给:	zhangzhihui	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
<b>描述</b> 002产品，在老化过程中发现读值偶尔出现为0，报故障。			

#### 历史记录

#1 - 2018-01-09 09:13 - zhangzhihui

zhangzhihui 写到：

002产品，在老化过程中发现读值偶尔出现为0，报故障。

更换旋转电位计线后，继续测试。发现还是出现问题。拆机发现旋转电位计损坏，辨认此电位计当初受到过挤压（原来研发样机过程中），为旧件。