

TR-600问题 - 功能 #370

新生产的TR600电源板烧坏

2018-01-03 04:18 - zhangzhahui

状态:	新建	开始日期:	2018-01-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-31
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
电源板上Q1 元件烧坏。			