

TR-600问题 - 功能 #372

十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（零件外观、毛刺及表面处理问题）

2018-01-05 02:56 - zhoujixing

状态:	新建	开始日期:	2018-01-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	yangjinsong	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述 PT000217 支撑盘焊接 未按要求填平缝隙； PT010200 旋转支撑盘 未镀锌表面镀镍； PT010202 侧挡环 未镀锌表面镀镍； PT010204 带轮5M-78 锐边未倒钝，未氧化； PT010205 带轮5M-13 锐边未倒钝，未氧化；铆接结构不符合图纸 PT010208 垂直支撑轴 未镀锌镀镍； PT010209 水平支撑板 未镀锌镀镍； PT010213 顶块 未镀锌有锈； PT010215 皮带销轴 未镀锌镀镍 锐边倒钝及粗糙度3.2不合格； PT010216 转轴1 未镀锌； PT010217 转轴2 未镀锌； 槽边缘毛刺； PT010205 传感器支架 有锐边，未镀锌镀镍； PT020207 手动支架 棱边划手； PT020208 手动支架2 孔毛刺			