

手持控制器粘键故障

2018-06-01 16:03 - zhoujixing

状态:	新建	开始日期:	2018-06-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
按压按键附件的外壳时，机器有动作（老化程序运行）。拆手持，发现右键比其余三个键高出，和电路板之间有缝隙，焊板时未贴实（17003#机）。			