

TR-600问题 - 错误 #369

手持控制器出现屏幕乱码

2018-01-03 04:16 - zhangzhihui

状态:	新建	开始日期:	2018-01-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-31
指派给:	zhangzhihui	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
新生产的一台手持控制器，在老化试验中出现屏幕乱码			