

TR-600问题 - 功能 #410

零件失效

2018-06-01 16:06 - zhoujixing

状态:	新建	开始日期:	2018-06-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
17001#机滚轮 橡胶外轮老化开裂			